

Raum-Feuchtetransmitter 4-20 mA

Artikelnummer: 801110 1022

Unser Raum-Feuchtetransmitter mit einem Stromausgang von 4-20 mA kann einfach mittels Schrauben montiert werden. Dieses Gerät misst die Luftfeuchtigkeit und optional die Temperatur. Der Raum-Feuchtetransmitter 4-20 mA ist ideal für die präzise Messung von Feuchte und Temperatur in Innenräumen wie Büros, Supermärkten und Schulen geeignet.

Versorgung und Ausgang	
Ausgang	4 - 20 mA
Leistungsaufnahme	< 1,1 VA / 24 V DC
Spannungsversorgung	15 - 36 V DC
Anschlussart	Siehe Anschlussbilder

Allgemeine Informationen	gemeine Informationen		
Bürde	Ra (Ohm) = (Ub -14 V) / 0,02 A		
Sensoren	digitaler Feuchtesensor, optional mit integriertem Temperatursensor		

Feuchte		
Messelement Feuchte	digitaler Feuchtesensor (kleine Hysterese, hohe Langzeitstabilität)	
Messbereich Feuchte	0 % RH bis 100 % RH	
Ausgang Feuchte	4-20 mA	
Genauigkeit Feuchte	± 2,0 % (20 % RH bis 80 % RH) bei +25 °C, sonst ± 3,0 %	
Langzeitstabilität	± 1 % / Jahr	

Temperatur			
Messelement Temperatur	Pt1000, DIN EN 60751, Klasse B		
Messbereich Temperatur	0 °C bis +50 °C		
Ausgang Temperatur	4 - 20 mA		
Genauigkeit Temperatur	typisch ± 0,2 K bei +25 °C		


Umgebungsbedingungen		
Lagertemperatur	-25 °C bis +50 °C	
Betriebstemperatur	-5 °C bis +55 °C	
zulässige Luftfeuchte	0 % RH bis 95 % RH (ohne Betauung)	

	ertifizierungen / Normen		
	Schutzklasse	III (nach EN 60 730)	
	Schutzart	IP 30 nach EN 60 529 CE-Konformität elektromagnetische Verträglichkeit nach EN 61326 nach EMV-Richtlinie 2014/ 30/ EU	
1	Normen		



Konfigurierbare Optionen

M - Messgröße






Gehäuse		Bohrschablone
Material	Kunststoff Werkstoff ABS	85
Maße (L/B/H) (mm)	85 x 85 x 27	
Farbe	Reinweiß (ähnlich RAL 9010)	
elektrischer Anschluss	0,14 - 1,5 mm ² , über Schraubklemmen auf Platine	85

Ihr Bestell Code		M - Messgröße		li-d	
Artikelnummer	Messgröße	Code	Messgröße	Lieferung und Verpackung	
	01110 1022	M1	% RH (Relative Luftfeuchtigkeit)	Verpackung	einzeln verpackt im Karton
801110 1022		M2	°C + % RH (Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit)	Lieferung	Transmitter, Bedienungsanleitung

Technische Zeichnung

Konfigurierbare Optionen M - Messgröße

Alle Maßangaben in mm




😩 Unser gesamtes Temperaturfühler- und Transmitter- Portfolio finden Sie in unserem Webshop unter: www.testo-sensor.shop



Wichtige Montagehinweise


Für eine präzise Messung der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit ist es entscheidend, sowohl die Temperaturdynamik als auch die Feuchtedynamik im Raum zu berücksichtigen. Die Luftzirkulation sollte ausschließlich durch die Öffnungen der Gehäuseabdeckung stattfinden. Daher sollte der Transmitter entfernt von Gegenständen oder Hindernissen installiert werden, die Luftbewegungen abschirmen könnten. Vermeiden Sie zudem unkontrollierte Luftströmungen (Zugluft) durch eine Montage in Tür- oder Fensternähe. Der Transmitter sollte auch nicht an der kälteren Außenwand montiert werden, um Messungenauigkeiten zu verhindern.

Das Gerät ist ausschließlich in schadstofffreier, nicht kondensierender Luft (< 95 % RH) zu verwenden.



Schaltbilder und Belegung (Bitte lesen Sie auch die Bedienungsanleitung vor dem Anschluss des Transmitters)

Anschlussbild



Belegung % RH

- 1 = +UB 24V DC
- 2 = Ausgang Feuchte 4-20mA
- 3 = frei
- 4 = UB GND

Belegung °C + % RH

- 1 = +UB 24V DC
- 2 = Ausgang Feuchte 4-20mA
- 3 = Ausgang Temp. 4 -20mA
- 4 = UB GND
- 5 = frei
- 6 = frei

Bei der Strom-Variante ist der Feuchtepfad zwingend anzuschließen! Bitte beachten Sie für den korrekten Anschluss die Bedienungsanleitung.